E43412

Racor a soldar para sensores de proceso

ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A



1 abertura para fugas (4x)
2 Chaflán de estanqueidad

Campo de aplicación		
Versión		para tuberías, con abertura para fugas
Resistencia a la presión	[bar]	50
Nota sobre la resistencia a la presión		para la conexión sensor-adaptador
Homologaciones / pruebas		
Directiva sobre equipos a presión		La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.
Indicaciones de seguridad		Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.
Datos mecánicos		
Peso	[g]	168,7
Materiales		1.4435 (inox / 316L)

E43412

Racor a soldar para sensores de proceso

ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A

Conexión de sensores	G 1/2 junta cónica
Conexión de proceso	Adaptador para soldadura Ø 29 mm
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido	0,4 / 4
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.